

COMUNA MĂDĂRJAC
JUDEȚUL IAȘI

Nr. 205 din 29.01.2026

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind alocarea de fonduri pentru lucrări de intervenție și reabilitare

Către:
DOMNUL PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI

De la:
COMUNA MĂDĂRJAC, JUDEȚUL IAȘI
Str. Libertății, nr.46
Sat/Com. Mădărjac, județul Iași,
Tel. 0232.724.921
Adresa email: primariamadarjac@yahoo.com
<http://www.comunamadarjac.ro>

Obiect: Situația existentă a infrastructurii rutiere afectate și solicitare alocare fonduri pentru reabilitarea a două tronsoane de drum: Drum județean DJ 282 E și Drum comunal DC 430

I. Situația generală

În cursul anului 2024, Comuna Mădărjac, județul Iași, a fost afectată în mod repetat de fenomene hidrometeorologice periculoase (precipitații abundente, inundații, scurgeri de pe versanți), care au produs degradări majore ale infrastructurii rutiere.

II. Constatări oficiale CLSU / CJSU

Situațiile de urgență și pagubele produse au fost constatate și evaluate prin următoarele documente oficiale:

- Proces-verbal CJSU Iași nr. 1656 din 21.06.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 1785 din 04.06.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 5973 din 30.07.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 2746 din 10.10.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 533 din 26.02.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 419 din 04.02.2025;
- Rapoarte operative SU Mădărjac nr.3537 și 3543 din 10.12.2025, respective 11.12.2025.

Aceste documente consemnează distrugerii ale platformei drumurilor, eroziuni, alunecări de teren, colmatări și pierderea stabilității structurale.

III. Tronsoane de drum afectate

COMUNA MĂDÂRJAC
JUDEȚUL IAȘI

În mod particular, au fost grav afectate următoarele tronsoane:

1. Drum județean DJ 282 E – sector Sat Mădârjac – Sat Bojila – limita UAT, pe o lungime cumulată de aproximativ 5,8 km;
2. Drum județean 282 D (Podu Iloaei- Popești- Mădârjac) în zona ”Dealul Mare-Podul de Lut” alunecări de teren.

Aceste tronsoane asigură accesul vital al populației către rețeaua rutieră județeană, servicii medicale, unități de învățământ și intervenții de urgență.

Menționăm faptul că singurele căi de acces spre și dinspre comuna Mădârjac sunt cele două drumuri județene ”DJ 282 D” și respectiv ”DJ 282 E”.

Situația în care se află drumul DJ 282E am adus-o la cunoștință atât instituțiilor care îl au în administrare cât și Inspectoratului pentru Situații de Urgență prin multitudinea Rapoartelor operative transmise și finalizate prin întocmirea unor Procese verbale, parte dintre acestea menționate la punctul II din prezentul memoriu.

Acest drum județean este de o importanță vitală pentru comuna Mădârjac nu doar pentru faptul că este singura alternativă de legătură a localității Mădârjac către comuna Țibana și de aici către municipiul Iași strict pentru faptul că este singura cale rurală de legătură între satul Bojila (sat ce aparține de comuna Mădârjac) și satul Mădârjac care este satul de reședință a comunei Mădârjac.

De asemenea aducem la cunoștință că distanța dintre satul Bojila și centrul comunei este de aproximativ 5,8 km iar elevii claselor V-VIII sunt obligați să parcurgă această distanță zilnic pe jos pe un drum în general impracticabil și total impracticabil pe timp ploios sau în sezonul de iarnă nemaipunând în discuție modul și timpul de reacție în cazuri de urgență.

La această dată am ajuns într-un moment critic deoarece calea principal de acces către comuna Mădârjac și anume DJ 282 D care de mai mult timp prezintă alunecări de teren în prezent culminând cu ruperea a jumătate din lățimea carosabilului pe o lungime de cca 30 m iar în punctul critic adâncimea alunecării părții de carosabil este de peste 2 metri.

În prezent în acea zonă se circulă pe o singură bandă iar din cauza nerestricționării traficului greu și aceasta prezintă semen de alunecare pe partea opusă alunecării existente.

Dat fiind cele mai sus arătate și cu riscul de a ne repeat asupra faptului că cele două drumuri județene, DJ 282 D și DJ 282 E sunt în exclusivitate singurele căi rurale de legătură a comunei Mădârjac cu exteriorul facem apel către dumneavoastră, factori de decizie, pentru a se dispune luarea de măsuri de aducere a celor două căi de acces la starea inițială în alte condiții comuna Mădârjac riscă să ajungă în situația de a nu se putea interveni în situații de urgență, întreruperea circulației de orice fel, practice izolarea acestei localități

COMUNA MĂDĂRJAC
JUDEȚUL IAȘI

IV. Încadrarea în lista-sinteză C.N.I.

Conform platformei oficiale C.N.I., obiectivul: „**Punere în siguranță și protecție drumuri județene calamitate în urma inundațiilor din luna iulie 2024**” a drumului județean 282 E este înscris în Lista-sinteză – Stadiu Proiecte, pentru localitatea Mădărjac, județul Iași a DJ 282 E.

V. Solicitare

Având în vedere cele expuse, solicităm:

- analizarea cu prioritate a obiectivului;
- alocarea fondurilor necesare reabilitării și punerii în siguranță a celor două tronsoane;
- demararea procedurilor specifice prin Compania Națională de Investiții.

Solicitarea este fundamentată pe prevederile OUG nr. 57/2019, Legea nr. 500/2002, Lista sinteză a Subprogramului "**Lucrări în primă urgență**" aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 3805/02.10.2024.

Anexăm la prezentul următoarele documente:

- Proces-verbal CJSU Iași nr. 1656 din 21.06.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 1785 din 04.06.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 5973 din 30.07.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 2746 din 10.10.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 533 din 26.02.2024;
- Proces-verbal CJSU Iași nr. 419 din 04.02.2025;
- Rapoarte operative SU Mădărjac nr.3537 și 3543 din 10.12.2025, respective 11.12.2025;
- Foto din data 11.12.2025 privind situația DJ 282 D;
- Dovada transmiterii celor două rapoarte către instituțiile abilitate.

Data: 29.01.2026

Primar,
Comuna Mădărjac, județul Iași
Dan GHEBUȚĂ

Secretar general,
Alexandra-Ionela STAN



Nr. 1656 din 21.06.2024

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți, în comuna

MADARJAC

din data de 21.06.2024

Comisia numită prin *Ordinul Prefectului nr. 262 din 17.06.2024*, formată din:

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iași - ing. MIHAI Marius
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași - cpt. BOTOȘINEANU Alexandru
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. CÎRLAN Gabriela
- 4) Instituția Prefectului - județul Iași - cons. POGOR Iulian
- 5) D.A.J. Iași - cons. PETREA Cezar

ne-am deplasat astăzi, 21.06.2024, în comuna Madarjac județul Iași, în prezența dl. primar Dan GHEBUTA, din partea Primăriei Madarjac unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente și scurgeri de pe versanți din ziua de 12.06.2024, conform Raportului Operativ nr. 1552/12.06.2024, respectiv 1557/14.06.2024, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus					Sursă vitură / inundate	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Denumire obiect afectat (descriere mod de afectare)	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inun dat/ Avari at / Distr us										
	Denumire	U.M.													
	Cant.														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Madarjac															
2.	Culturi agricole (legume in spatiu protejat - solar)	ha.	0,03	U.A.T. Madarjac T1 P5/2	Feopenta Daniela	A	-	-	-	-	grindină	-	ha	0,03	-
3.	Culturi agricole (legume in spatiu protejat - solar)	ha.	0,012	U.A.T. Madarjac T1 P5/2	Feopenta Petrica	A	-	-	-	-	grindină	-	ha	0,012	-
7.	Drumuri judetene	km.	1,00	CJ IASI DJADP	D.J. 282 E (De la D.C.L. 430 pana la intersectia cu D.J. 282 D troita)	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Ruperea terasamentului, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros	Piatra sparta	Km	1,00	144.000

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus					Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)	
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inun dat/ Avari at / Distr us										
	Denumire	U.M. Cant.													
										Denumire obiect afectat (descriere mod de afectare)	Material	U.M.	Cant.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL U.A.T. Madarjac															
Total drumuri judetene = 4,00 km															
Total culturi agricole = 0,042 ha															
Total lei = 576.000 lei															
576.000															

Observații:

- Reprezentanții I.S.U.J. Iași și Instituției Prefectului - județul Iași confirmă numai starea tehnica și cantitativa a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră reprezentantul SGA Iași are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.
- Cultura de tomate menționată în raportul operativ nr. 1552/12.06.2024, a fost afectată într-un procent de 30%, totalul suprafeței calamitate fiind de 0,042 ha. Daunele au afectat foliile solarilor în proporție de 100%, fapt care va duce la compromiterea culturilor, în cazul în care nu vor fi schimbate în totalitate.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare originale.

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iași - ing. MIHAI Marius 
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - cpt. BOTOȘINEANU Alexandru 
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. CÎRLAN Gabriela 
- 4) Instituția Prefectului - județul Iași - cons. POGAR Iulian 
- 5) D.A.J. Iași - cons. PETREA Cezar 

Președinte C.L.S.U. Madarjac

Primar

Ghebuta Dan



PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți, în comuna
MADARJAC

din data de **04.06.2025**

Comisia numită prin *Ordinul Prefectului nr. 248 din 03.06.2024*, formată din:

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iasi - ing. CAZACU Andrei
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iasi - cpt. BOTOȘINEANU
Alexandru
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iasi - ing. DRAISTARU Oliver
- 4) Instituția Prefectului - județul Iași - cons. ENACHI Alexandra
- 5) D.A.J. Iași - cons. DAVID Angela

ne-am deplasat astăzi, **04.06.2024**, în comuna **Madarjac** județul **Iași**, în prezența dl. primar **Dan GHEBUTA**, din partea Primăriei **Madarjac** unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente și scurgeri de pe versanți din perioada 26.05.2025-28.05.2025, conform Raportului Operativ nr. 1719/28.05.2025, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inun dat/ Avari at / Distr us	Denumire obiect afectat (descriere mod de afectare)					Material	U.M	Cant.		
	Denumire	U.M.												Cant.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Madarjac															
1.	Teren arabil	ha	10	U.A.T. Madarjac	Sat Madarjac	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Inundate 100%	-	ha	10	-
2.	Pasune comunala	ha	75	U.A.T. Madarjac	Sat Madarjac	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Inundate 100%	-	ha	75	-
3.	Fanete	ha	25	U.A.T. Madarjac	Sat Madarjac	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Inundate 100%	-	ha	25	-
4.	Drumuri comunale si de interes local	km	1,01	U.A.T. Madarjac	DCL 430 (de la km 0+990 până la km 2+000)	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Ruperea terasamentului, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Balast	Km	1,01	61.790
5.	Podet	buc.	1	U.A.T. Madarjac	(de la km 1+500)	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Colmatarea tuburilor in	Podet tubular	buc.	1	29.815

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inun dat/ Avari at / Distr us	Denumire obiect afectat (descriere mod de afectare)					Material	U.M.	Cant.		
	Denumire	U.M.												Cant.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								versanți		versanti	proporție de 90%	de aprx. 800 mm			
6.	Podet	buc.	1	U.A.T. Madarjac	(de la km 1+800)	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Colmatarea tuburilor in proporție de 90%	Podet tubular de aprx. 800 mm	buc.	1	29.815
7.	Podet	buc.	1	U.A.T. Madarjac	(de la km 1+100)	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Colmatarea tuburilor in proporție de 90%	Podet tubular de aprx. 800 mm	buc.	1	29.815
8.	Drumuri judetene	km.	3.5	U.A.T. Madarjac	DJ. 282 (De la limita UAT Madarjac/sat Runcu comuna Tibana pana la paraul Sacovat podul Bojilei)	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Ruperea terasamentului, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Balast	Km	3,5	-
9.	Drumuri judetene	km.	0.05	U.A.T. Madarjac	DJ. 282 D (De la km. 34	A	Inundație	Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Intabilitate versant	Asfalt	Km	0,05	-

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus						Elemente constructive (avariate / Valoare (pe obiect afectat și tip de material)								
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundația / Avaria / Distrus	Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	Valoare estimată de reprezentantul DJADP lași (lei)	
	Denumire	U.M.													Cant.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pana la km 35 - podul de lut)			versanți		versanti	stanga care a condus la cedarea terasamentului drumului pe jumătate de cale pe o lungime de aprox. 50 m liniari				
Total sat Madarjac															
Teren arabil = 10 ha															
Pasune comunala = 75 ha															
Fanete = 25 ha															
Drumuri judetene = 3,55 km															
Drumuri comunale = 1.01 km															
Podete = 3 buc.															
Total lei = 151.235 lei															
Satul Bojila															
1.	Drumuri judetene	km.	2.3	U.A.T. Madarjac	DJ. 282 (De la DCL 430 pana la	A	Inundație	Scurgeri de pe	Viitură rapidă	Scurgeri de pe	Ruperea terasamentului	Balast	Km	2.3	-


Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus					Sursă viitoră / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viitorii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)	
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundația / Avariata / Distrus										
	Denumire	U.M.								Cant.					
											Denumire obiect afectat (descriere mod de afectare)	Material	U.M.		Cant.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					intersecția cu paraul Sacovat)			versanți		versanti	ui, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.				
Total sat Bojila															
Drumuri judetene = 2.3 km															
Total lei = 0 lei															
TOTAL U.A.T. Madarjac															
Total drumuri judetene = 5,85 km															
Drumuri comunale = 1.01 km															
Podete = 3 buc.															
Teren arabil = 10 ha															
-															

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus					Sursă viitoră / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viitorii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)	
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundație / Avarie / Distrus										
	Denumire	U.M.								Cant.					
											Denumire obiect afectat (descriere mod de afectare)	Material	U.M.		Cant.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pasune comunala = 75 ha															
Fanete = 25 ha															
Total lei = 29.815															

Observații:

- Reprezentantii I.S.U.J. Iasi și Instituției Prefectului - județul Iași confirmă numai starea tehnica și cantitativa a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră reprezentantul SGA Iasi are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 6 (șase) exemplare originale.

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iasi - ing. CAZACU Andrei 
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iasi - cpt. BOTOȘINEANU Alexandru 
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iasi - ing. DRAISTARU Oliver 
- 4) Instituția Prefectului - județului Iasi - cons. ENACHI Alexandra 
- 5) D.A.J. Iași - cons. DAVID Angela 



Președinte C.L.S.U. Madarjac

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți, în comuna
Mădârjac

întocmit în data de **30.07.2024**

Comisia numită prin *Ordinul Prefectului nr. 317 din 23.07.2024*, formată din:

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iasi - ing. BUTUCEL Claudiu
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - sg.maj PUIU Daniel
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iasi - ing. DRĂISTARU Oliver
- 4) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. ARNĂUTU Corina

ne-am deplasat astăzi, **30.07.2024**, în Comuna **Mădârjac**, județul **Iași**, în prezența dl. Primar Dan **GHEBUȚĂ** - din partea Primăriei **Mădârjac**, unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți, instabilitate atmosferică accentuată ce s-a manifestat cu intensificări ale vântului, vijelii puternice, descărcări electrice și averse torențiale din perioada de **10.07.2024 ÷ 11.07.2024**, conform Raportului Operativ nr. 1803 /11.07.2024 întocmit de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Iași al Comunei **Mădârjac**, au fost afectate următoarele:

Tip obiectiv avariata / distrus															Valoare (pe obiect afectat și tip de material) estimata (lei)
Nr. crt	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, Avariat / Distrus poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariat / Distrus	Sursa viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); surgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului					
	Denumire U.M. Cant.	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)								Material U.M. Cant.					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.Sat Bojila - Cod Siruta 97795															
1.	Drumuri județene	km	3,5	CJ Iasi - DJADP	DJ 282 E (de la limita UAT Madarjac/satRunc u - com.Tibana pana la pârâul Șacovăț (podul Bojilei)	Avariata	Inundatie	Surgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Surgeri de pe versanti	Antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene si ogase.	Balast/ piatră spartă	Km	3,5	-
Total sat Bojila: Drumuri udețene= 3,5 Km															
2.Sat Mădărjac - Cod Siruta 97786															
1.	Drumuri județene	km	2,3	CJ Iasi - DJADP	DJ 282 E (De la D.C.L. 430 până la intersecția cu pârâul Șacovăț (podul Bojilei)	Avariata	Inundatie	Surgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Surgeri de pe versanti	Antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene si ogase.	Balast/ piatră spartă	Km	2,3	-
Total sat Mădărjac:Drumuri Județene = 2,3 Km															
Total UAT Mădărjac -Cod SIRUTA - 97777															
Total drumuri județene = 5,8 km.															
Observatii:															

- Reprezentantii I.S.U.J. Iasi și Institutiei Prefecturii - județul Iasi confirmă numai starea tehnică cantitativă a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetăprecum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, reprezentantul SGA Iasi are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare originale - la sediul U.A.T. Mădărjac.

Membrii comisiei:

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iasi - ing. BUTUCEL Claudiu
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - sg.maj. PUIU Daniel 
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iasi - ing. DRAISTARU Oliver 
- 4) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. ARNĂUTU Corina 

Președinte C.L.S.U. MĂDĂRJAC



COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IASI

Nr.2746 din 10.10.2024

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți,
în comuna MĂDĂRJAC
pentru perioada 29.09.2024 - 01.10.2024

Comisia numită prin *Ordinul nr. 420 /07.10.2024* al prefectului județului Iași, formată din:

- 1) Direcția Județeană de Administrare Drumuri și Poduri Iași - ing. Butucel Claudiu
- 2) Instituția Prefectului- Județul Iași - cons. Oarză Cecilia
- 3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - sj.mj. Obreja Andrei
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. Iștoc Marian

ne-am deplasat astăzi, **10.10.2024**, în comuna MĂDĂRJAC, județul Iași, în prezența domnului primar Dan GHEBUȚĂ ,din partea Primăriei MĂDĂRJAC ,ca urmare a Raportului Operativ nr. 2653/01.10.2024 întocmit de Comitetul Local pentru Situații de Urgență MĂDĂRJAC, precum și a Raportului Operativ Nr.1/ 02.10.2024 G.S.T.IAȘI, unde am constatat faptul că în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ,respectiv a precipitații torențiale , din perioada **29.09.2024 - 01.10.2024** ,au fost afectate următoarele:

- DJ 282 E, pe lungimea de 3,5 km între limita UAT MĂDĂRJAC/RUNCU- COMUNA ȚIBANA, pînă la rau Șacovaț(podul Bojilei) , datorită antrenării și transportului aluvionar a materialului pietros, s-au format ravene și ogașe, iar pe unele porțiuni , drumul a rămas la nivel de pământ ;
- DJ 282 E, pe lungimea de 2,3 km, de la DCL 430 pînă la intersecția cu rîu Șacovaț (podul Bojilei), datorită antrenării și transportului aluvionar a materialului pietros, s-au format ravene și ogașe și drumul a rămas la nivel de pământ ;

Aceste secțiuni de drum județean au fost prinse ca fiind calamitate și în P.V. nr.5973/ 30.07.2024 .
Cele doua secțiuni de drum sunt prinse într-un proiect de reabilitare prin C.N.I.R.

Observații:

- Reprezentantții I.S.U.J. Iași și a Instituției Prefectului-Județul Iași confirmă numai starea tehnică și cantitativă a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră reprezentantul S.G.A. Iași are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.

Mențiuni:

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- 1) Directia Județeană de Administrare Drumuri si Poduri Iași - ing. Buțucel Claudiu
- 2) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. Oarză Cecilia
- 3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - sg.mj. Obreja Andrei
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. Iștoc Marian



Președinte C.L.S.U. MĂDĂRJAC
Primar,

Dan GHEBUTĂ

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IASI

Nr. 533 din 26.02.2024

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți,
în comuna **MĂDÂRJAC**
din data de 26.02.2024

Comisia numită prin **Ordinul nr. 116 /23.02.2024** al prefectului județului Iași, formată din:

- 1) Direcția Județeană de Administrare Drumuri și Poduri Iași - ing. Butucel Claudiu
- 2) Instituția Prefectului- Județul Iași - cons. Arnautu Corina
- 3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - cpt. Botosineanu Alexandru
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. Istoc Marian

ne-am deplasat astăzi, **26.02.2024**, în comuna **MĂDÂRJAC**, județul **Iași**, urmare a Raportului Operativ nr. 481/21.02.2024 întocmit de Comitetul Local pentru Situații de Urgență **MĂDÂRJAC** în prezența domnului primar Dan GHEBUȚĂ din partea Primăriei **MĂDÂRJAC** unde am constatat faptul că în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații torentiale și a topirii zapezilor din perioada **12.02.2024-20.02.2024**, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus						Sursa viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrusa	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)					Material	U.M.	Cant.		
	Denumire	U.M.												Cant.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Madarjac															
1.	Drumuri judetene	km.	1,15	UAT Madarjac	D.J. 282 E (De la D.C.L. 430 până la intersectia cu D.J. 282 D - troita)	A	Inundație	Surgeri de pe versanți, topirea zapezilor	Viitură rapidă	Surgeri de pe versanți	Ruperea terasamentului , antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Balast	Km	1,15	195.500
Total sat Madarjac															
Drumuri judetene = 1,15 km															
Total lei = 195.500															
Satul Bojila															
1.	Drumuri judetene	km.	3,85	UAT Madarjac	D.J. 282 E (De la intersectia cu drumul forestier până la intrare in satul Runcu)	A	Inundație	Surgeri de pe versanți, topirea zapezilor	Viitură rapidă	Surgeri de pe versanți	Ruperea terasamentului , antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Balast	Km	3,85	654.500
2.	Podet	km.	1	UAT Madarjac	D.J. 282 E (in dreptul proprietatii fam. Vieru Victoria)	A	Inundație	Surgeri de pe versanți, topirea zapezilor	Viitură rapidă	Surgeri de pe versanți	Tub spart	Tub beton	Km	1	38.000

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / Distrus						Sursă vătărare / Inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale văturii	Deretare curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) Valoare estima de reprezentant ul DJADP Iasi (lei)		
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariat / Distrus												
	Denumire U.M.	Cant.															
						1					2	3	4	5		6	7
Total sat Bojila:																	
Drumuri judetene = 3,85 km																	
Podete = 1																	
Total lei = 692.500																	
TOTAL U.A.T. Madarjac:																	
Drumuri judetene = 5,0 km																	
Podete = 1																	
Total lei = 888.000																	
888.000																	

Observații:

- Reprezentanții I.S.U.J. Iași și a Instituției Prefectului-Județul Iași confirmă numai starea tehnică și cantitativă a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră reprezentantul S.G.A. Iași are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.

Mențiuni:

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- 1) Direcția Județeană de Administrare Drumuri și Poduri Iași - ing. Butucel Claudiu
- 2) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. Corina Arnautu
- 3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - cpt. Botosineanu Alexandru
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. Istoc Marian



Președinte C.L.S.U. MĂDĂRJAC

Primar,

Dan GHEBUTĂ

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IASI

Nr.419 din 04.02.2025

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți,
în comuna **MĂDĂRJAC**
din data 22.01.2025

Comisia numită prin **Ordinul nr. 38 /30.01.2025** al prefectului județului Iași, formată din:

- 1) Directia Judeteana de Administrare Drumuri și Poduri Iași - ing. BURA Paul-Mihail
- 2) Instituția Prefectului- Județul Iași - cons. UNGUREANU-BEJENARU Oana-Gabriela
- 3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - plt.adj. DONEA Daniel
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. Iștoc Marian

ne-am deplasat astăzi, **04.02.2025**, în comuna **MĂDĂRJAC**, județul **Iași**, în prezența domnului
primar Dan GHEBUȚĂ, din partea Primăriei **MĂDĂRJAC**, ca urmare a Raportului Operativ nr.
1/27.01.2025 întocmit de către Grupul de suport tehnic privind gestionarea situațiilor de urgență
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații,
secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluării accidentale pe
cursurile de apa- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, precum și a Raportului Operativ
Nr.303/ 23.01.2025 Comitetul Local pentru Situații de Urgență **MĂDĂRJAC**, unde am constatat faptul
că în urma precipitațiilor torențiale, din data de **22.01.2025**, au fost afectate următoarele:

- DJ 282 E, pe lungimea de 3,5 km între limita UAT MĂDĂRJAC/RUNCU- COMUNA ȚIBANA, până la râu Șacovaț(podul Bojilei) , datorită antrenării și transportului aluvionar a materialului pietros, s-au format ravene și fâgașe, iar pe unele porțiuni, drumul a rămas la nivel de pământ ;
- DJ 282 E, pe lungimea de 2,3 km, de la DCL 430 până la intersecția cu râu Șacovăț (podul Bojilei), datorită antrenării și transportului aluvionar a materialului pietros, s-au format ravene și fâgașe și drumul a rămas la nivelul de pământ ;
- Podețul raportat ca și avariat se află pe DJ 282E

Aceste secțiuni de drum județean au fost prinse ca fiind calamitate și in P.V. nr.5973/ 30.07.2024, 2746/10.10.2024 și 3533/20.12.2024.

Cele doua secțiuni de drum sunt prinse într-un proiect de reabilitare prin C.N.I.R.

Observații:

- Reprezentantții I.S.U.J. Iași și a Instituției Prefectului-Județul Iași confirmă numai starea tehnică și cantitativă a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră reprezentantul S.G.A. Iași are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.

Mențiuni:

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- 1) Directia Județeană de Administrare Drumuri si Poduri Iași - ing. BURA Paul-Mihail
- 2) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. UNGUREANU-BEJENARU Oana-Gabriela
- 3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - plt.adj. DONEA Daniel
- 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. Iștoc Marian



Președinte C.L.S.U MĂDĂRJAC

Primar,
Dan GHEBUTĂ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ MĂDÂRJAC

IASI

Nr.3537 din 10-12-2025

JUDEȚUL

RAPORT OPERATIV

din 10-12-2025

privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcții gospodărești, instituții publice, operatori economici din comuna Mădârjac

Modul în care s-a produs fenomenul meteorologic periculos

Modul în care s-a produs fenomenul meteorologic periculos			
Nr.crt	Comuna	Obiective afectate fizic	Cauzele afectării
1	MĂDÂRJAC	Victime omenești	Ploi Alunecari de teren
		Nr.case din care :	
		Distruse	
		Avariate	
		Inundate	
		Nr. anexe gospodărești	
		Nr. obiective sociale,economice	
		Nr. poduri și podețe	
		Km DJ 282E 5,8 Km din care:	
		-Sat Bojila 3,5Km de la limita UAT Mădârjac sat Runcu,com. Tibana până la pârau Sacovat [Podul Bojilei] -Sat Mădârjac 2,3km de la DCL 430 până la intersectia cu pârau Sacovat [Podul Bojilei]	
		Km DCL 430 1,3 km de la km 0+990 din dreptul proprietății Popa Vasile la km 2+250 canton silvic Lupu Iulian DJ 282D [Dealul Mare] alunecări de teren pe o lungime de 40m si o adâncime de 1m copaci inclinati spre partea carosabilă	
Având in vedere faptul că singurele căi de acces către UAT Mădârjac sant cele două drumuri judetene 282E si 282D . In conditiile in care nu se iau măsuri privind aducerea la starea initială a celor două drumuri de acces precum si restrictionarea traficului greu există riscul ca UAT Mădârjac sa fie izolat complet din punct de vedere a transportului rutier existent			



SEF S.V.S.U.

SANDU CIPRIAN-GHEORGHITĂ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ MĂDĂRJAC

IASI

Nr.3543 din 11-12-2025

JUDEȚUL

RAPORT OPERATIV

din 11-12-2025

privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcții gospodărești, instituții publice, operatori economici din comuna Mădărjac

Modul în care s-a produs fenomenul meteorologic periculos

În urma cantitatilor de ploi din perioada de 09-12-2025

Nr.crt	Comuna	Obiective afectate fizic	Cauzele afectării
1	MĂDĂRJAC	Victime omenești	Ploi Alunecari de teren
		Nr.case din care :	
		Distruse	
		Avariate	
		Inundate	
		Nr. anexe gospodărești	
		Nr. obiective sociale,economice	
		Nr. poduri și podețe	
		Km DJ 282E 5,8 Km din care:	
		-Sat Bojila 3,5Km de la limita UAT Mădărjac sat Runcu,com. Tibana până la pâraul Sacovat [Podul Bojilei]	
		-Sat Mădărjac 2,3km de la DCL 430 până la intersectia cu pâraul Sacovat [Podul Bojilei]	
		Km DCL 430 1,3 km de la km 0+990 din dreptul proprietății Popa Vasile la km 2+250 canton silvic Lupu Iulian	
		DJ 282D [Dealul Mare] alunecări de teren pe o lungime de 40m si o adâncime de 2m [fată de ziua precedentă s-a adâncit cu 1m] copaci inclinati spre partea carosabilă	



SEF S.V.S.U.

SANDU CIPRIAN-GHEORGHITĂ

RE: raport operativ

De la: Dispeceri (dispeceris@dap.rowater.ro)

Către: primariamadarjac@yahoo.com

Data: joi, 11 decembrie 2025 la 11:21 EET

Confirmam Primirea Raportului Operativ nr, 3537 din 10.12.2025 !

Va rugam sa ne pricizati Perioada/ Intervalul in care s-au PRODUS fenomenele meteorologice periculoase (precipitatii) mentionate in acest Raport operativ !!!!!

From: Primaria Madarjac <primariamadarjac@yahoo.com>

Sent: Thursday, December 11, 2025 8:17 AM

To: isujiasi@gmail.com; CONSILIUL JUDETEAN IASI <ghiseu.unic@icc.ro>; Dispeceri <dispeceris@dap.rowater.ro>; DJADP Drumuri Judetene <contact@djadp.ro>; Contact <contact@prefecturaiasi.ro>

Subject: raport operativ

vă rugăm confirmați primirea

U.A.T. Comuna Mădârjac

Str. Libertății, nr.46

Sat/Com. Mădârjac, județul Iași,

Tel. 0232.724.921

<http://www.comunamadarjac.ro>

Informațiile din cadrul acestui mesaj electronic sunt private și confidențiale, fiind adresate doar destinatarului. Dacă primiți acest mesaj din greșeală, sunteți notificat prin prezenta că orice divulgare, reproducere, distribuție sau utilizare ale acestui mesaj sunt strict interzise. Vă rugăm să informați expeditorul prin transmiterea unui răspuns și să ștergeți mesajul fără să-l copiați sau să-l deschideți.

Re: raport operativ

De la: ISUJ Iasi (isujiasi@gmail.com)

Către: primariamadarjac@yahoo.com

Data: joi, 11 decembrie 2025 la 14:22 EET

CONFIRMAM PRIMIREA

În joi, 11 dec. 2025 la 08:17, Primaria Madarjac <primariamadarjac@yahoo.com> a scris:

vă rugăm confirmați primirea

U.A.T. Comuna Mădârjac
Str. Libertății, nr.46
Sat/Com. Mădârjac, județul Iași,
Tel. 0232.724.921
<http://www.comunamadarjac.ro>

Informațiile din cadrul acestui mesaj electronic sunt private și confidențiale, fiind adresate doar destinatarului. Dacă primiți acest mesaj din greșală, sunteți notificat prin prezenta că orice divulgare, reproducere, distribuție sau utilizare ale acestui mesaj sunt strict interzise. Vă rugăm să informați expeditorul prin transmiterea unui răspuns și să ștergeți mesajul fără să-l copiați sau să-l deschideți.

--
I.S.U.J. IAȘI

Prezentul mesaj este confidențial și aparține Ministerului Afacerilor Interne. El se adresează numai persoanei menționate ca destinatar, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul în față, și să-l ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciam și vă mulțumim pentru cooperare.

This message is confidential and it is property of the Romanian Ministry of Interior Affairs. It is exclusively destined to the person mentioned as addressee, as well as to any other person authorized to receive it. In case you are not the intended addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation of any action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system. We appreciate your cooperation. Thank you!

PROCES VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți, în comuna
Madarjac

întocmit în data de **23.07.2025**

Comisia numită prin *Ordinul Prefectului nr. 306 din 21.07.2025*, formată din:

- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iasi - ing. BABLIUC Sorin
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - sg.maj. GAFTON David
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iasi - ing. SOLINSCHI Alexandru
- 4) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. Vasile Bogdan BUNDUC

ne-am deplasat astăzi, **23.07.2025**, în Comuna **Madarjac**, județul **Iași**, în prezența dl. GHEBUTA DAN în calitate de primar-din partea Comunei **Madarjac**, unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase precipitații abundente, scurgeri de pe versanți, instabilitate atmosferică accentuată ce s-a manifestat cu intensificări ale vântului, vijelii puternice, descărcări electrice, și averse torențiale din perioada de **16.07.2025**, conform Raportului Operativ nr.2209/I/17.07.2025 întocmit de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Iași al Comunei **Madarjac**, au fost afectate următoarele:

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus					Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumir e curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) Valoare estimata (lei)		
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus	Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrus	Denumire					U.M.	Cant.	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material		U.M	Cant.
0						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Sat Bojila																
1.	DJ 282 E	Km	3,5		Loc. Bojila de la limita UAT Madarjac/sat Runcu com Tibana pana la paraul Sacovat (podul Bojilei)	U.A.T Madarjac			Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Ruperea terasamentului, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Impietruit	km	3,5	-
Total Sat Bojila																
Total drumuri judetene = 3,5 km																
Total lei = 0 lei																
2. Sat Madarjac																
1.	DJ 282 E	Km	2,3		De la DCL 430 pana laintersectia cu paraul Sacovat (podul Bojilei)	U.A.T Madarjac			Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Ruperea terasamentului, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Impietruit	km	2,3	-
2.	Drum comunal de interes local 430	Km	1,3		De la km 0+990, din dreptul proprietatii Popa Vasile – km 2+250 canton silvic Lupu Iulian	U.A.T Madarjac			Scurgeri de pe versanți	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanti	Ruperea terasamentului, antrenarea și transportul aluvionar al materialului pietros formând ravene.	Impietruit	km	1,3	52.000,00

Nr. crt	Tip obiectiv avariata / distrus				Sursa viturii / inundatie	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viturii	Denumir e curs de apa (rau, parau, torent); scurgere de pe versanti	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat si tip de material) Valoare estimata (lei)
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus	Deținător (persoan a fizică / juridică)	Localizare (adresa, zona, pozitie km, alte repere)	Inundat / Avariata / Distrus					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M	Cant.	
0	Denumire U.M. Cant.	1 2 3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									pietros formand ravene.				
Total sat Madarjac													
Total drumuri judetene= 2,3 km													
Total drumuri comunale= 1,3 km													
Total lei= 0 lei													
Total U.A.T. Madarjac													
Total drumuri judetene= 5,8 km													
Total drumuri comunale = 1,3 km													
Total lei = 52.000 lei													

Observații:

- Reprezentanții I.S.U.J. Iași și Instituției Prefectului - județul Iași confirmă numai starea tehnică și cantitativă a celor constatate mai sus.
- Conform Regulamentului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, reprezentantul SGA Iași are responsabilitatea evaluării pagubelor produse la construcțiile hidrotehnice.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare originale - la sediul U.A.T. Madarjac.

Membrii comisiei:


- 1) Consiliul Județean D.J.A.D.P. Iași - ing. BABLIUC Sorin 
- 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași - sg. Maj. GAFTON David 
- 3) Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași - ing. SOLINSCHI Alexandru 
- 4) Instituția Prefectului - Județul Iași - cons. Vasile Bogdan BUNDUC 

Președinte C.L.S.U. Madarjac



Latitude: 47.077224
Longitude: 27.274738
Elevation: 336.31±24.1 m
Accuracy: 3.066 m
Time: 11-12-2025 08:43





Latitude: 47.076987
Longitude: 27.27436
Elevation: 322.31±23.0 m
Accuracy: 6.783 m
Time: 11-12-2025 08:40